

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
 Omschrijving : Handcirkelzaag
 Merk : Makita
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Handcirkelzaag Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5896

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Opschriften			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Maximale zaagdiameter	Ja	
05	Toerental	Ja	
06	Bediening	Ja	
Pictogrammen			
07	Dubbel geïsoleerd	Ja	
Werkplek/ bedieningsplaats			
08	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
09	Vasthoudbediening	Goed	
10	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
11	Handgrepen	Goed	
12	Geleiding	Goed	
Staat van onderhoud			
13	Constructie	Goed	
14	Vervuiling / slijtage	Goed	
15	Bevestigingen / borgingen	Goed	
Afknippen/ snijden/ afsnijden			
16	Beschermkap	Goed	
17	Spouwmes	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf
 H. de Jong
 Tasveld 1B
 3417 XS Montfoort