

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
 Omschrijving : Lastransformator
 Merk : hbm
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Lastransformator Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5897

| ID | Omschrijving | Resultaat | Bijzonderheden / Afwijkingen |
|---|---|-----------|------------------------------|
| Documenten in de Nederlandse taal | | | |
| 01 | Gebruikershandleiding (beschikbaar) | Ja | |
| 02 | Onderhoudsvoorschrift | Ja | |
| Opschriften | | | |
| 03 | Fabrikant / type / serienummer | Ja | |
| 04 | Bouwjaar | Ja | |
| 05 | CE-markering | Ja | |
| 06 | Bediening | Ja | |
| Pictogrammen | | | |
| 07 | Gevaarlijke spanning | Ja | |
| Werkplek / bedieningsplaats | | | |
| 08 | Bedieningsinstructie (beknopt) aangegeven | Goed | |
| 09 | Instelbaarheid | Goed | |
| 10 | Handgrepen | Goed | |
| Staat van onderhoud | | | |
| 11 | Bescherming tegen corrosie | Goed | |
| 12 | Bescherming tegen binnendringen van vocht | Goed | |
| 13 | Vervuiling / slijtage | Goed | |
| Stabiliteit | | | |
| 14 | Ondersteuningsconstructie | Goed | |
| 15 | Wielen en assen | Goed | |
| Breken / bezwijken | | | |
| 16 | Ophangpunten / hijspunten | Goed | |
| Lawaai | | | |
| 17 | Geluidsbeperkende materialen | Goed | |
| Aanraken materiaal met hoge / lage temperatuur | | | |
| 18 | Isolatie / afscherming | Goed | |
| Geautomatiseerde meting | | | |
| 99 | Meting met meettoestel | | |

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort