

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
Omschrijving : Schaafbank
Merk : DeWalt
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie :

Inspectietype : Schaafbank
Inspectiedatum : 27-8-2021
Inspectienummer : 5899

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Opschriften			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Maximale slaglengte	Ja	
05	IP-klasse	Ja	
06	Bediening	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
07	Bedieningsinstructie (beknopt)aangegeven	Goed	
08	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
09	Noodstop	Goed	
10	Materiaalklem	Goed	
Staat van onderhoud			
11	Constructie	Goed	
12	Bescherming tegen corrosie	Goed	
13	Smering	Goed	
14	Vervuiling / slijtage	Goed	
15	Aandrijvingen	Goed	
16	V-riemen / riemschijven	Goed	
17	Beitelhouder	Goed	
18	Eindafslag(en)	Goed	
Vloeistofstelsysteem			
19	Pomp(en)	Goed	
20	Vloeistofreservoir	Goed	
21	Slangen / leidingen / koppelingen	Goed	
22	Aftap	Goed	
23	Filter	Goed	
Stabiliteit			
24	Fundering	Goed	
25	Verankering	Goed	
Wegvliegende voorwerpen			
26	Beitel(s) geborgd	Goed	
Vastraken / verstrikt raken / naar binnen getrokken worden			
27	Afscherming bewegende delen	Goed	
28	Trekantlastinrichting	Goed	
Uitval energietoevoer			
29	Nulspanningbeveiliging	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort