

## Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.  
Adres : Tasveld 1 B  
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967  
Omschrijving : Schaafmachine  
Merk : DeWalt  
Typenummer :  
Serienummer :  
Object locatie :

Inspectietype : Schaafmachine      Inspectiedatum : 27-8-2021  
Inspectienummer : 5900

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Opschriften</b>			
01	Fabrikanten / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Bediening	Ja	
<b>Pictogrammen</b>			
05	Dubbel geïsoleerd	Ja	
<b>Werkplek / bedieningsplaats</b>			
06	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
07	Vasthoudbediening	Goed	
08	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
09	Handgrepen	Goed	
10	Geleiding	Goed	
<b>Staat van onderhoud</b>			
11	Constructie	Goed	
12	Vervuiling / slijtage	Goed	
13	Bevestigingen / borgingen	Goed	
<b>Afknippen / snijden / afsnijden</b>			
14	Afscherming	Goed	
15	Beitelas rond	Goed	
<b>Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud</b>			
16	Afscherming	Goed	
17	Toegankelijkheid onderhoudspunten	Goed	
<b>Geautomatiseerde meting</b>			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf  
H. de Jong  
Tasveld 1B  
3417 XS Montfoort