

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
Omschrijving : Schuurmachine
Merk : DeWalt
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie :

Inspectietype : Schuurmachine Inspectiedatum : 27-8-2021
Inspectienummer : 5902

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten in de Nederlandse taal			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
Opschriften			
02	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
03	Bouwjaar	Ja	
04	CE-markering	Ja	
05	Maximale schijfdiameter	Ja	
06	Toerental	Ja	
07	Bediening	Ja	
Pictogrammen			
08	Dubbel geïsoleerd	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
09	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
10	Vasthoudbediening	Goed	
11	Handgrepen	Goed	
Staat van onderhoud			
12	Constructie	Goed	
13	Vervuiling / slijtage	Goed	
14	Bevestigingen / borgingen	Goed	
Wegvliegende voorwerpen			
15	Beschermkap	Goed	
Schadelijke gassen / dampen / rook / nevels en stof			
16	Filters	Goed	
17	Afzuiging / ventilatie	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort