

Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 156457
 Omschrijving : Aanhanger huid 2000 kg
 Merk : Hapert
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie : MON-MAG (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Aanhangwagen Inspectiedatum : 26-8-2021
 Inspectienummer : 5860 Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
Opschriften			
02	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
03	Bouwjaar	Ja	
04	CE-markeringen	Ja	
05	Eigen massa (> 100kg)	Ja	
06	Toelaatbare belasting	Ja	
07	Bandenspanning	Ja	
Markering / alarmsignalen			
08	Reflectoren	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
09	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
Staat van onderhoud			
10	Constructie	Goed	
11	Bescherming tegen corrosie	Goed	
12	Slijtage / breuken / scheuren	Goed	
13	Bevestigingen borgingen	Goed	
14	Remfunctie	Goed	
15	Ophang- / bevestigingspunten	Goed	
16	Rijverlichting	Goed	
17	Banden / velgen / wielmoeren / rupsen	Goed	
Stabiliteit			
18	Ondersteuningsconstructie	Goed	
19	Wielen en assen	Goed	
Breken / bezwijken			
20	Vervorming	Goed	
21	Lasverbinding	Goed	
22	Boutverbinding	Goed	
23	Roestvorming	Goed	
24	Veiligheidstrekkoppeling	Goed	
25	Losbreekinrichting	Goed	
Knellen / pletten			
26	Afscherming bewegende delen	Goed	

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd