

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12501025
Omschrijving : Boormachine
Merk : Bosch
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie : 00011 (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Boormachine Inspectiedatum : 27-8-2021
Inspectienummer : 5886

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Opschriften			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Bediening	Ja	
Pictogrammen			
05	Dubbel geïsoleerd	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
06	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
07	Vasthoudbediening	Goed	
08	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
09	Handgrepen	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort