

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 1245897
 Omschrijving : Bouwcirkelzaag
 Merk : Makita
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Bouwcirkelzaag Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5888

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
02	Onderhoudsvoorschrift	Ja	
Opschriften			
03	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
04	Bouwjaar	Ja	
05	CE-markering	Ja	
06	Bediening	Ja	
07	Maximale zaagdiameter	Ja	
08	Toerental	Ja	
09	IP-klasse	Ja	
Pictogrammen			
10	Gehoorbescherming	Ja	
11	Bevestiging voor hijsgereedschap	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
12	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
13	Geleiding	Goed	
14	Aanstootbeveiliging	Goed	
Staat van onderhoud			
15	Constructie	Goed	
16	Bescherming tegen corrosie	Goed	
17	Vervuiling / slijtage	Goed	
18	Bevestigingen / borgingen	Goed	
19	Aandrijvingen	Goed	
20	Remfunctie	Goed	
21	Ophang- / bevestigingspunten	Goed	
Stabiliteit			
22	Ondersteuningsconstructie	Goed	
Wegvliegende voorwerpen			
23	Klemschijf en borging	Goed	
24	Zacht metalen inlegstuk	Goed	
Afknippen / snijden / afsnijden			
25	Beschermkap	Goed	
26	Spouwmes	Goed	
27	Duwhout	Goed	
28	Onderkant zaagblad afgeschermd	Goed	
Uitval energietoevoer			
29	Nulspanningsbeveiliging	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort