Inspectiecertificaat

Klant	: Centix B.V.
Adres	: Tasveld 1 B
Postcode	: 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object	: 12458967
Omschrijving	: Bouwlamp
Merk	: Makita
Typenummer	:
Serienummer	:
Object locatie	:

Inspectietype	: Bouwlamp	Inspectiedatum	: 27-8-2021
Inspectienummer	: 5889		

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Opschriften			
01	Fabrikant / type / serienummer	Goed	
02	CE-markering	Goed	
03	Maximaal vermogen (Watt)	Goed	
04	Spanning (Voltage)	Goed	
05	IP-klasse	Goed	
Pictogrammen			
06	Gevaarlijke spanning	Ja	
07	Hete of koude delen	Ja	
Staat van onderhoud			
08	Constructie	Goed	
09	Bescherming tegen binnendringen van vocht	Goed	
10	Vervuiling / slijtage / breuken / scheuren	Goed	
11	Bevestigingen/ borgingen	Goed	
12	Reflector	Goed	
Stabiliteit			
13	Ondersteuningsconstructie	Goed	
Isolatie / afscherming			
14	Aanraken materiaal met hoge / lage temperatuur	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort