

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
Omschrijving : Bovenfreesmachine
Merk : Makita
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie :

Inspectietype : Bovenfreesmachine Inspectiedatum : 27-8-2021
Inspectienummer : 5890

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten in de Nederlandse taal			
01	Gebruikershandleiding	Goed	
Opschriften onuitwisbaar / duurzaam			
02	Fabrikant / type / serienummer	Goed	
03	Bouwjaar	Goed	
04	CE-markering	Goed	
05	Bediening	Goed	
06	Toerental	Goed	
Symbolen / Pictogrammen			
07	Gehoorbescherming	Goed	
08	Oogbescherming	Goed	
09	Dubbel geïsoleerd	Goed	
Werkplek / bedieningsplaats			
10	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
11	Vasthoudbediening	Goed	
12	Handgrepen	Goed	
13	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
14	Geleiding	Goed	
Staat van onderhoud			
15	Constructie	Goed	
16	Vervuiling / slijtage	Goed	
17	Bevestigingen / borgingen	Goed	
Schadelijke gassen / dampen / rook / nevels en stof			
18	Aansluitmogelijkheid zaagsel / stofaanzuiging	Goed	
Elektrocutie			
99	Verwerken meetwaarden		

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort