

## Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.  
Adres : Tasveld 1 B  
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 128879988  
Omschrijving : Blusbenodigdheden  
Merk :  
Typenummer :  
Serienummer :  
Object locatie : 0007 (MONTFOORT)

Inspectietype : NEN 2559  
Inspectiedatum : 26-8-2021  
Inspectienummer : 5871  
Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
A	Visuele inspectie van blustoestel: geen deuken, beschadigingen of roest vorming	Goed	
B	Controle slang en spuitmond	Goed	
C	Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur	Goed	
D	Controle gangbaarheid en verzegeling	Goed	
F	Controle druk via manometer en / of externe drukmeting	Goed	
G	Controle afdichtingen	Goed	
H	Controle gewicht (Co2 blussers)	Goed	
I	Controle inslag stoomwezen	Goed	
J	Controle leeftijd blustoestel	Goed	
K	Controle inslagmechanisme (patroon toestellen)	Goed	

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.  
H. de Jong  
Tasveld 1B  
3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**