

Inspectiecertificaat



Klant : Centix B.V.
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
Omschrijving : Decoupeerzaag
Merk : Makita
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie :

Inspectietype : Decoupeerzaag Inspectiedatum : 27-8-2021
Inspectienummer : 5891

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
Opschriften			
02	Fabrikant / type / serienummer	Goed	
03	Bouwjaar	Goed	
04	CE-markering	Goed	
05	Bediening	Goed	
Pictogrammen			
06	Dubbel geïsoleerd	Goed	
Werkplek / bedieningsplaats			
07	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
08	Vasthoudbediening	Goed	
09	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
10	Handgrepen	Goed	
11	Geleiding	Goed	
Staat van onderhoud			
12	Constructie	Goed	
13	Vervuiling / slijtage	Goed	
Wegvliegende voorwerpen			
14	Zaagblad geborgd	Goed	
Meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening

Demo bedrijf
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort