

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
 Omschrijving : Draadsnijmachine
 Merk : Makita
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Draadsnijmachine Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5893

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
Opschriften			
02	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
03	Bouwjaar	Ja	
04	CE-markering	Ja	
05	Maximale pijpdiameter	Ja	
06	IP-klasse	Ja	
07	Bediening	Ja	
Pictogrammen			
08	Oogbescherming	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
09	Bedieningsinstructie (beknopt) aangegeven	Goed	
10	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
11	Opspan- / klem- / klauwplaat	Goed	
12	Draadsnijblok	Goed	
Staat van onderhoud			
13	Constructie	Goed	
14	Bescherming tegen corrosie	Goed	
15	Smering	Goed	
16	Vervuiling / slijtage	Goed	
17	Aandrijvingen	Goed	
18	V-riemen / riemschijven	Goed	
19	Eindafslag(en)	Goed	
20	Elektrokasten	Goed	
Vloeistofsysteem			
21	Pomp(en)	Goed	
22	Vloeistofreservoir (tank)	Goed	
23	Slangen / leidingen / koppelingen	Goed	
24	Vloeistoflekkage	Goed	
25	Filter	Goed	
26	Aftap	Goed	
Stabiliteit			
27	Fundering	Goed	
28	Verankering	Goed	
29	Borging	Goed	
30	Ondersteuningsconstructie	Goed	
Vastraken / verstrikt raken / naar binnen getrokken worden			
31	Afscherming draaiende delen	Goed	
32	Opspan- / klem- / klauwplaat glad	Goed	

Uitval energietoevoer

33 Nulspanningsbeveiliging

Goed

Geautomatiseerde meting

99 Meting met meettoestel

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort