

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967
 Omschrijving : Haakse slijpmachine
 Merk : Makita
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Haakse slijpmachine Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5894

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
Opschriften			
02	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
03	Bouwjaar	Ja	
04	CE-markering	Ja	
05	Maximale schijfdiameter	Ja	
06	Toerental	Ja	
07	Bediening	Ja	
Pictogrammen			
08	Dubbel geïsoleerd	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
09	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
10	Vasthoudbediening	Goed	
11	Handgrepen	Goed	
12	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
Staat van onderhoud			
13	Constructie	Goed	
14	Vervuiling / slijtage	Goed	
15	Bevestigingen / borgingen	Goed	
Wegvliegende voorwerpen			
16	Beschermkap 180 graden	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf
 H. de Jong
 Tasveld 1B
 3417 XS Montfoort