

Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12697848
 Omschrijving : Heftafel 1000kg
 Merk :
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie : 0002 (WERKPLAATS)

Inspectietype : Heftafel Inspectiedatum : 26-8-2021
 Inspectienummer : 5862 Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
02	Verklaring van toegelaten gebruik	Ja	
03	Inspectie- en onderhoudslogboek	Ja	
Opschriften			
04	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
05	Bouwjaar	Ja	
06	CE-markering	Ja	
07	Toelaatbare belasting en lastverdeling	Ja	
08	IP-codering	Ja	
09	Maximale werkdruk	Ja	
10	Eigen gewicht van de heftafel	Ja	
Markering / Alarmsignalen			
11	Gebruik- en veiligheidsinstructies	Goed	
12	Veiligheidsinstructies in geval van storing	Goed	
Werkplek / Bedieningsplaats			
13	Handels, knoppen en voetpedalen	Goed	
14	Noodstop, afslaglijsten	Goed	
15	Afschermingen: hekken, schermen, reflectoren	Goed	
Staat van onderhoud			
16	Constructie	Goed	
17	Bescherming tegen corrosie	Goed	
18	Slijtage / breuken / scheuren / vervorming	Goed	
19	Bevestigingen / borgingen / verankeringen	Goed	
20	Lekkage van slangen en leidingen	Goed	
21	Kwaliteit van optreklijnen (staalkabels)	Goed	
22	Blokkeerinrichting t.b.v onderhoud	Goed	
23	Oliepeil	Goed	
Stabiliteit			
24	Maximale hellingshoek 5 graden	Goed	
Breken / Bezwijken			
25	Vervorming	Goed	
26	Boutverbinding / Lasverbinding	Goed	
27	Roestvorming	Goed	
28	Drukbe grenzing maximaal 110% van de werkdruk	Goed	
Knellen / Pletten			
29	Wielen voldoende afgeschermd	Goed	
30	Druklijsten, fotolijsten	Goed	
31	Afschermingen	Goed	

32	Werking van de eindschakelaars	Goed
33	Scherpe randen	Goed

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd