

Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12541894
Omschrijving : Hijsband
Merk : elu
Typenummer : ws31-qs
Serienummer : 109732
Object locatie :

Inspectietype : Hijsband
Inspectiedatum : 26-8-2021
Inspectienummer : 5859
Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Documenten			
01	Certificaat van onderzoek en beproeving	Ja	
Opschriften (onuitwisbaar en duurzaam)			
02	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Toelaatbare belasting	Ja	
05	Beproevingdatum	Ja	
06	Certificaatnummer	Ja	
Staat van onderhoud			
07	Vervuiling (schoon en droog)	Goed	
Breken en bezwijken			
08	Slijtage (insnijdingen, wrijvingsvlakken e.d.)	Goed	
09	Lus aan binnenzijde beschermd	Goed	
10	Ophangpunten - hijspunten	Goed	
11	Stiksels zelfde materiaal als band	Goed	

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd