

Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12368797
 Omschrijving : Kolomboormachine
 Merk :
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie : 0001 (werkplaats)

Inspectietype : Kolomboormachine Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5879

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		
Opschriften			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Maximale boordiameter	Ja	
05	Toerental	Ja	
06	IP-klasse	Ja	
07	Bediening	Ja	
Pictogrammen			
08	Gevaarlijke spanning	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
09	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
10	Koeling	Goed	
11	Automatische rustpositie	Goed	
12	Materiaalklem	Goed	
Staat van onderhoud			
13	Constructie	Goed	
14	Bescherming tegen corrosie	Goed	
15	Vervuiling / slijtage	Goed	
16	Aandrijvingen	Goed	
17	Bevestigingen / borgingen	Goed	
18	Elektrokasten	Goed	
Vloeistofstelsysteem			
19	Pomp(en)	Goed	
20	Vloeistofreservoir (tank)	Goed	
21	Slangen / leidingen / koppelingen	Goed	
22	Vloeistoflekkage	Goed	
23	Filter & sproeier	Goed	
Stabiliteit			
24	Fundering	Goed	
25	Verankering	Goed	
Vastraken / verstrikt raken / naar binnen getrokken worden			
26	Afscherming bewegende delen & boorspindel	Goed	
Uitval energietoevoer			
27	Nulspanningsbeveiliging	Goed	

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort