

Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12368797
 Omschrijving : Lintzaag
 Merk :
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Lintzaag Inspectiedatum : 27-8-2021
 Inspectienummer : 5880

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Opschriften			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	CE-markering	Ja	
04	Maximale zaagdiameter	Ja	
05	Toerental	Ja	
06	IP-klasse	Ja	
07	Bediening	Ja	
08	Bewegings- / draairichting	Ja	
Pictogrammen			
09	Gehoorbescherming	Ja	
10	Gevaarlijke spanning	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
11	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
12	Geleiding	Goed	
Staat van onderhoud			
13	Constructie	Goed	
14	Bescherming tegen corrosie	Goed	
15	Vervuiling / slijtage	Goed	
16	Bevestigingen / borgingen	Goed	
17	Aandrijvingen	Goed	
18	V-riemen / riemschijven	Goed	
19	Loop- / geleidewielen	Goed	
20	Elektrokasten	Goed	
Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud			
21	Werkschakelaar vergrendelbaar / herkenbaar	Goed	
Stabiliteit			
22	Fundering	Goed	
23	Verankering	Goed	
Breken/ bezwijken			
24	Blokjesvanger	Goed	
25	Zaagborstel	Goed	
Afknippen / snijden / afsnijden			
26	Beschermkap (doorzichtig / verstelbaar)	Goed	
Uitval energietoevoer			
27	Nulspanningsbeveiliging	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort