

Inspectiecertificaat



Klant : Centix B.V.
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12501025
Omschrijving : Luchtverhitter
Merk : Bosch
Typenummer :
Serienummer :
Object locatie : 00011 (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Luchtverhitter Inspectiedatum : 27-8-2021
Inspectienummer : 5884

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
----	--------------	-----------	------------------------------

Documenten in de Nederlandse taal

01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
02	Onderhoudsvoorschrift	Ja	

Opschriften

03	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
04	Bouwjaar	Ja	
05	CE-markering	Ja	
06	Beproevingdatum	Ja	
07	Soort brandstof	Ja	
08	GIVEG	Ja	

Pictogrammen

09	Hete of koude delen	Ja	
10	Brandgevaar	Ja	

Werkplek/ bedieningsplaats

11	Bedieningsinstructie (beknopt) aangegeven	Goed	
12	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
13	Handgrepen	Goed	

Staat van onderhoud

14	Constructie	Goed	
15	Bescherming tegen corrosie	Goed	
16	Bescherming tegen binnendringen van vocht	Goed	
17	Vervuiling / slijtage	Goed	
18	Beproeving na modificatie	Goed	
19	Bevestigingen / borgingen	Goed	
20	Aandrijvingen	Goed	
21	Branders	Goed	
22	Thermostaat	Goed	
23	Ontsteking	Goed	

Vloeistofstelsysteem

24	Vloeistofreservoir / tank	Goed	
25	Vloeistofniveau	Goed	
26	Bedieningsventielen / afsluiters	Goed	
27	Slangen / leidingen / koppelingen	Goed	
28	Uitstroombeveiliging	Goed	
29	Filter	Goed	
30	Verstuiver	Goed	

Stabiliteit

31	Ondersteuningsconstructie	Goed	
32	Wielen en assen	Goed	

Breken / bezwijken

33	Vervorming	Goed
34	Lasverbinding	Goed
35	Ophangpunten / hijspunten	Goed

Vastraken / verstrikt raken / naar binnen getrokken worden

36	Afscherming bewegende delen	Goed
----	-----------------------------	------

Schadelijke gassen / dampen / rook, nevels / stof

37	Rookgasanalyse	Goed
----	----------------	------

Aanraken materiaal met hoge / lage temperatuur

38	Isolatie / afscherming	Goed
----	------------------------	------

Explosie / brand

39	Lekkage brandbare stof	Goed
----	------------------------	------

40	Uitstroombeveiliging	Goed
----	----------------------	------

41	Vlambeveiliging	Goed
----	-----------------	------

42	Thermokoppel	Goed
----	--------------	------

43	Thermische beveiliging	Goed
----	------------------------	------

Geautomatiseerde meting

99	Meting met meettoestel	
----	------------------------	--

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort