

## Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 165484984  
 Omschrijving : Magazijnstelling Loods  
 Merk :  
 Typenummer :  
 Serienummer :  
 Object locatie :

Inspectietype : Magazijnstelling      Inspectiedatum : 26-8-2021  
 Inspectienummer : 5873      Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Documenten in de Nederlandse taal</b>			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
02	Montage handleidingen	Ja	
03	Verklaring van juiste montage	Ja	
04	Verklaring van toegelaten gebruik	Ja	
05	Bewijs van opleveringsinspectie	Ja	
06	Aanwijzing van veiligheidsfunctionaris	Ja	
07	Inspectie- en onderhoudslogboek	Ja	
<b>Opschriften</b>			
08	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
09	Bouwjaar	Ja	
10	Toelaatbare belasting op iedere stelling	Ja	
<b>Markering / alarmsignalen</b>			
11	Aanwezigheid ban risicomarkering op de stelling (risiconiveau rood / geel / groen)	Ja	
<b>Werkplek / bedieningsplaats</b>			
12	Voldoende ruimte voor transportmiddelen	Goed	
13	Geen opgeslagen goederen in de gangpaden	Goed	
14	Aanrijdbeveiligingen voor de stelling aanwezig	Goed	
<b>Staat van onderhoud</b>			
15	Constructie; verticale en zijwaartse afwijking	Goed	
16	Bescherming tegen corrosie	Goed	
17	Slijtage / breuken / scheuren / vervorming	Goed	
18	bevestigingen / borgingen / verankeringen	Goed	
19	Uithaakbeveiligingen	Goed	
20	Ophang- / bevestigingspunten	Goed	
<b>Stabiliteit</b>			
21	Ondersteuningsconstructie	Goed	
22	Goederen juist en gelijkmatig verdeeld	Goed	
<b>Breken / bezwijken</b>			
23	Vervorming	Goed	
24	Lasverbinding	Goed	
25	Boutverbinding	Goed	
26	Roestvorming	Goed	
27	Aanrijdschade	Goed	
<b>Knellen / pletten</b>			
28	Voldoende manoeuvreerruimte	Goed	

---

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**