

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : KM001
 Omschrijving : Compressor mobiel
 Merk :
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :

Inspectietype : Compressor (mobiel) Inspectiedatum : 26-8-2021
 Inspectienummer : 5874

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		
Documenten			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Ja	
02	Onderhoudsvoorschrift	Ja	
Opschriften			
03	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
04	Bouwjaar	Ja	
05	CE-markering	Ja	
06	Eigen massa (> 100 kg)	Ja	
07	Toelaatbare druk	Ja	
08	Maximaal verbruik	Ja	
09	Bediening	Ja	
10	Soort brandstof	Ja	
11	Bandenspanning	Ja	
Pictogrammen			
12	LWA	Ja	
13	Bevestiging voor hijsgereedschap	Ja	
Markering / alarmsignalen			
14	Reflectoren	Ja	
Werkplek / bedieningsplaats			
15	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
16	Instrumenten / meters	Goed	
17	Stopfunctie	Goed	
18	Contactslootfunctie	Goed	
Staat van onderhoud			
19	Constructie	Goed	
20	Bescherming tegen corrosie	Goed	
21	Vervuiling / slijtage	Goed	
22	Bevestigingen / borgingen	Goed	
23	Aandrijvingen	Goed	
24	Olieniveau	Goed	
25	Remfunctie	Goed	
26	Ophang- / bevestigingspunten	Goed	
27	Koelsysteem	Goed	
28	Rijverlichting	Goed	
29	Banden / velgen / wielmoeren	Goed	
30	Thermische beveiliging	Goed	
Vloeistofsysteem			
31	Brandstofpomp	Goed	

32	Brandstoftank	Goed
33	Brandstoffilter	Goed
34	Brandstofslangen / -leidingen / -koppelingen	Goed
35	Brandstoflekkage	Goed
36	Aftap	Goed
Pneumatisch systeem		
37	Compressor	Goed
38	Drukschakelaar	Goed
39	Olieniveau	Goed
40	Luchtketel / tank	Goed
41	Veiligheidsventiel (verzegeld)	Goed
42	Manometer	Goed
43	Slangen / leidingen / koppelingen	Goed
44	Lekkage lucht	Goed
45	Luchtconditioneringssysteem	Goed
46	Aftap	Goed
47	Filter(s)	Goed
Oplaadrichting (gelijkspanning < 120 V)		
48	Accu	Goed
49	Kabels en leidingen	Goed
50	Dynamo	Goed
51	Massaschakelaar	Goed
Stabiliteit		
52	Ondersteuningscontrole	Goed
53	Wielen en assen	Goed
Breken / bezwijken		
54	Ophangpunten / hijspunten	Goed
55	Veiligheidskoppeling	Goed
56	Losbreekinrichting	Goed
Vastraken / verstrikt raken / naar binnen getrokken worden		
57	Afscherming bewegende delen	Goed
Lawaai		
58	Geluid beperkende maatregelen	Goed
59	Uitlaat gedempt	Goed
60	Uitlaatsysteem verbrandingsgassen gedempt	Goed
Schadelijke gassen / dampen / rook / nevels en stof		
61	Afvoersysteem verbrandingsgassen	Goed
Aanraken materiaal met hoge/lage temperatuur		
62	Isolatie / afscherming	Goed
63	Uitlaat afgeschermd	Goed

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort