

Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 5575577
 Omschrijving : Noodverlichting
 Merk :
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie : MON-MAG (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Noodverlichting Inspectiedatum : 26-8-2021
 Inspectienummer : 5870

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Visuele inspectie			
1	Locatie en plaatsing	Goed	
2	Merk en type	Goed	
3	Veiligheidssignalering	Goed	
4	Herkenningsafstand	Goed	
5	Foutmeldingen	Goed	
Onderzoek buitenkant			
6	Warmteontwikkeling	Goed	
7	Hitteschade	Goed	
8	Lekkage accu	Goed	
9	Beschadigingen	Goed	
Functietest armatuur			
10	Spanningsval accu	Goed	
11	Responstijd	Goed	
12	Luminantie (pictogram)	Goed	
13	Relfectie	Goed	
Vervanging Fluorescentiebuis (optie)			
14	Controle contactelementen	Goed	
15	Doorwisseling noodbuis naar continu	Goed	
16	Plaatsing nieuwe fluorescentiebuis	Goed	
17	Werking testen	Goed	
Onderzoek binnenkant (steekproef)			
18	Hitteschade en lekkage	n.v.t.	
19	Aansluitingen en bedrading	n.v.t.	
20	Vervangingsdatum accu	n.v.t.	
21	Vaststelling leeftijd armatuur	n.v.t.	
Afronding controle			
22	Armatuur reinigen	Goed	
23	Controlelabel aanbrengen	Goed	
24	Gegevens registreren	Goed	
Geautomatiseerde meting			
99	Meting met meettoestel		

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort