

## Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.  
Adres : Tasveld 1 B  
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 12458967  
Omschrijving : Pneumatische spijker tacker  
Merk : DeWalt  
Typenummer :  
Serienummer :  
Object locatie :

Inspectietype : Spijker- en kram                      Inspectiedatum : 27-8-2021  
Inspectienummer : 5901                                      Herinspectie voor : 27-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Documenten in de Nederlandse taal</b>			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Goed	
<b>Opschriften onuitwisbaar / duurzaam</b>			
02	Fabrikant / type / serienummer	Goed	
03	Bouwjaar	Goed	
04	CE-markering	Goed	
05	Toelaatbare afmeting	Goed	
06	Bediening	Goed	
<b>Symbolen / Pictogrammen</b>			
07	Gehoorbescherming	Goed	
<b>Werkplek / bedieningsplaats</b>			
08	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
09	Vasthoudbediening	Goed	
10	Bedieningsorganen niet blokkeerbaar	Goed	
<b>Staat van onderhoud</b>			
11	Constructie	Goed	
12	Vervuiling / slijtage	Goed	
<b>Pneumatisch systeem</b>			
13	Lekkage lucht	Goed	
14	Bedieningsventielen / afsluiters	Goed	
<b>Wegvliegende voorwerpen</b>			
15	Tegendrukbeveiliging	Goed	
16	Indrukkracht groter dan eigen massa	Goed	
17	Repeteerbeveiliging	Goed	

Opmerking :

Handtekening



Demo bedrijf  
H. de Jong  
Tasveld 1B  
3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**