

## Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 544001  
 Omschrijving : Schaftwagen 400 cm - snelverkeer  
 Merk :  
 Typenummer :  
 Serienummer :  
 Object locatie : MON-MAG (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Schaftwagen                      Inspectiedatum : 26-8-2021  
 Inspectienummer : 5867                              Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Opschriften</b>			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
03	Toelaatbaar aantal personen	Ja	
<b>Markering / alarmsignalen</b>			
04	Driehoek rode retro-reflectoren (2X achterzijde)	Ja	
05	Witte retro-reflectoren (2X voorzijde)	Ja	
06	Ambergele retro-reflectoren (elke 3m zijkanten)	Ja	
07	Rood-witte hoekmarkering	Ja	
<b>Werkplek / bedieningsplaats</b>			
08	Vloer vlak en goed te reinigen	Ja	
09	Aparte toegang kleedruimte	Ja	
10	Kleedruimte afsluitbaar	Ja	
11	Eigen plek voor kleding	Ja	
12	Stoelen of banken in kleedruimte	Ja	
<b>Staat van onderhoud</b>			
13	Constructie	Goed	
14	Bescherming tegen corrosie	Goed	
15	Vervuiling / slijtage	Goed	
16	Banden / velgen / wielmoeren	Goed	
<b>Struikelen / uitglijden</b>			
17	Opstap anti-slip	Goed	
<b>Schadelijke gassen / dampen / rook / nevels en stof</b>			
18	Roosters afsluitbaar (schaftruimte)	Goed	
19	Ventilatie kleedruimte	Goed	
20	Afvoersysteem verbrandingsgassen	Goed	
<b>Explosie / brand</b>			
21	Gasflessen in geventileerde ruimte	Goed	
22	Vlambeveiliging	Goed	
23	Gasleidingen	Goed	
24	Gasslangen	Goed	
25	Verwarming schaftruimte	Goed	
26	Verwarming kleedruimte	Goed	

---

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**