

## Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV  
 Adres : Marssteden 70  
 Postcode : 7547TD Enschede

Geïnspecteerd object : 125010  
 Omschrijving : Steenzaagmachine  
 Merk : Bosch  
 Typenummer : GBH 2-22 RE  
 Serienummer : 662983625218  
 Object locatie : 00011 (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Steenzaagmachine      Inspectiedatum : 27-8-2021  
 Inspectienummer : 5883

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Documenten in de Nederlandse taal</b>			
01	Gebruikershandleiding (beschikbaar)	Goed	
<b>Opschriften onuitwisbaar / duurzaam</b>			
02	Fabrikant / type / serienummer	Goed	
03	Bouwjaar	Goed	
04	CE-markering	Goed	
05	Bediening	Goed	
06	Max. zaagdiameter	Goed	
07	Toerental	Goed	
08	IP-klasse	Goed	
<b>Symbolen / Pictogrammen</b>			
09	Oogbescherming	Goed	
10	Gehoorbescherming	Goed	
11	Bevestiging voor hijsgereedschap	Goed	
<b>Werkplek / bedieningsplaats</b>			
12	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
13	Automatische rustpositie	Goed	
14	Roltafel	Goed	
<b>Staat van onderhoud</b>			
15	Constructie	Goed	
16	Bescherming tegen corrosie	Goed	
17	Vervuiling / slijtage	Goed	
18	Bevestigingen / borgingen	Goed	
19	Aandrijvingen	Goed	
20	Ophang- / bevestigingspunten	Goed	
<b>Vloeistofstelsysteem</b>			
21	Pomp	Goed	
22	Slangen / leidingen / koppelingen	Goed	
23	Aftap	Goed	
24	Inspectielijst 3.3.08: Steenzaagmachine (vervolg)	Goed	
<b>Omvallen</b>			
25	Ondersteuningsconstructie	Goed	
<b>Afknippen / snijden / afsnijden</b>			
26	Beschermkap	Goed	
<b>Schadelijke gassen / dampen / rook</b>			
27	Aansluitmogelijkheid koeling zaagblad	Goed	
<b>Uitval energietoevoer</b>			
28	Nulspanningsbeveiliging	Goed	
<b>Elektrocutie</b>			

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort