

## Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 5683004  
 Omschrijving : Toiletwagen 2 toegangsdeuren (1x damesgedeelte en 1x herengedeelte)  
 Merk : Konag  
 Typenummer :  
 Serienummer :  
 Object locatie : 00011 (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Was- en toiletwagen      Inspectiedatum : 26-8-2021  
 Inspectienummer : 5868      Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Opschriften</b>			
01	Fabrikant / type / serienummer	Ja	
02	Bouwjaar	Ja	
<b>Markering/ alarmsignalen</b>			
03	Driehoekig rode retro-reflectoren (2x achterzijde)	Ja	
04	Witte retro-reflectoren (2x voorzijde)	Ja	
05	Ambergele retro-reflectoren (elke 3m zijkanten)	Ja	
06	Rood-witte hoekmarkering	Ja	
<b>Werkplek / bedieningsplaats</b>			
07	Vloer vlak en goed te reinigen	Ja	
08	Toiletten goed te bereiken	Ja	
09	Tenminste één toilet	Ja	
10	Tenminste één wasbak	Ja	
11	Tussenschotten bij urinoirs	Ja	
12	Schrobputje (aanbevolen)	Ja	
<b>Staat van onderhoud</b>			
13	Constructie	Goed	
14	Bescherming tegen corrosie	Goed	
15	Vervuiling / slijtage	Goed	
16	Waterleiding	Goed	
17	Riolering	Goed	
18	Banden / velgen / wielmoeren	Goed	
<b>Struikelen / uitglijden</b>			
19	Opstap antislip	Goed	
<b>Schadelijke gassen / dampen / rook / nevels en stof</b>			
20	Ventilatie toiletten	Goed	
21	Ventilatie voorportaal	Goed	
22	Stankafsluiting	Goed	
23	Verwarming	Goed	

---

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**