

Inspectiecertificaat

Klant : Demo bedrijf
Adres : Tasveld 1 B
Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 1261023
Omschrijving : Valbescherming
Merk :
Typenummer :
Serienummer : 1254879545
Object locatie : MON-MAG (Magazijn Montfoort)

Inspectietype : Valbeveiliging
Inspectiedatum : 26-8-2021
Inspectienummer : 5855
Herinspectie voor : 26-8-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
Opschriften			
01	Fabrikant / type	Ja	
02	Gebruikershandleiding	Ja	
03	Datum van fabricage, maand en jaar	Ja	
04	EN 360	Ja	
Staat van onderhoud			
05	Constructie	Goed	
06	Behuizing beschadigd	Goed	
07	Vervuiling / slijtage / breuken / scheuren	Goed	
08	Corrosie en roestvorming	Goed	
09	Kabel licht ingevet	Goed	
10	Compleetheid- vallijn, strop, veiligheidshaken	Goed	
Vallen van hoogte			
11	Aangesproken val verklikker	Goed	
12	Uiteinde beschermd tegen rafelen	Goed	
13	Gebruik binnen toegestane temperatuur bereik	Goed	
14	Maximaal toegestane gewicht (persoon) 100 Kg	Goed	
Breken / bezwijken			
15	Ophang- / hijspunten	Goed	
16	Stiksels	Goed	
17	Beschadigde lijnen / kabels	Goed	

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.
H. de Jong
Tasveld 1B
3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd