

## Inspectiecertificaat

Klant : Centix B.V.  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417 XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 1263897  
 Omschrijving : Werkplaatskraan  
 Merk :  
 Typenummer : UC18YG  
 Serienummer :  
 Object locatie :

Inspectietype : Werkplaatskraan      Inspectiedatum : 26-8-2021  
 Inspectienummer : 5872

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Documenten in de Nederlandse taal</b>			
01	Onderhoudsboekje	Ja	
02	Certificaat van onderzoeken en beproeving	Ja	
03	Gebruikershandleiding	Ja	
04	Hydraulisch schema	Ja	
<b>Opschriften</b>			
05	Fabrikant / type / serienummer / certificaatnummer	Ja	
06	Bouwjaar	Ja	
07	CE-markering	Ja	
08	Toelaatbare belasting	Ja	
09	Eigen massa (>100kg)	Ja	
<b>Werkplek en bedieningsplaats</b>			
10	Functioneren bedieningsorganen	Goed	
11	Bedieningsinstructie (beknopt) aangegeven	Goed	
<b>Staat van onderhoud</b>			
12	Constructie	Goed	
13	Bescherming tegen corrosie	Goed	
14	Smering	Goed	
15	Vervuiling / slijtage	Goed	
16	Bevestigingen / borgingen	Goed	
17	Aandrijvingen	Goed	
18	Ophang- & bevestigingspunten	Goed	
<b>Vallende voorwerpen</b>			
19	Ongewild lossen niet mogelijk	Goed	
20	Borging van de last	Goed	
21	Kettingwerk goedgekeurd	Goed	
<b>Breken / bezwijken</b>			
22	Vervorming	Goed	
23	Lasverbindingen	Goed	
24	Ophang / hijspunten	Goed	
25	Boutverbinding	Goed	
26	Slijtage	Goed	
27	Intering	Goed	
28	Roestvorming	Goed	
<b>Vastraken / verstrikt raken / naar binnen trekken</b>			
29	Uitstekende delen afgerond	Goed	
30	Afscherming boospindel	Goed	
<b>Beproeving</b>			
31	Met 50% overbelasting (min. 1x per 4 jaar)	Goed	
32	Met nominale belasting (zie documentatie)	Goed	

**Geautomatiseerde meting**

99 Meting met meettoestel

---

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Demo bedrijf

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort