

## Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 139018  
 Omschrijving : Heftruck  
 Merk : Manitou  
 Typenummer : MSI 30  
 Serienummer :  
 Object locatie : Magazijn Montfoort



Inspectietype : Heftruck  
 Inspectiedatum : 25-4-2022  
 Inspectienummer : 6360  
 Herinspectie voor : 25-4-2023

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
<b>Identificatie</b>			
01-1	Typeplaat aanwezig	Goed	
01-2	Lastdiagram aanwezig	Goed	
01-3	CE Markering aanwezig na 1-1-'95	Goed	
01-4	Waarschuwing stickers	Goed	
<b>Bediening</b>			
02-1	Bediening duidelijk en herkenbaar	Goed	
02-2	Werking pedalen en handels	Goed	
<b>Beveiliging</b>			
03-1	Contactslot	Goed	
03-2	Startbeveiliging stoelschakelaar/ voetschakelaar	Goed	
03-3	Stoel veiligheidsgordel	Goed	
03-4	Noodstop	Goed	
03-5	Werking massaslot	Goed	
03-6	Claxon	Goed	
<b>Zicht</b>			
04-1	Spiegels ruiten ruitenwissers	Goed	
<b>Overig</b>			
05-1	Verlichting.werklampen	Goed	
05-2	Veiligheidskooi	Goed	
05-3	Portiersluiting	Goed	
05-4	Verwarming . ventilatie	Goed	
05-5	Handgrepen opstappen leuning	Goed	
<b>Hefmast</b>			
06-1	Verbindingen borggingen rollen	Goed	
06-2	Hef kettingen max 2% rek	Goed	
06-3	Werking max last signalering	Goed	
06-4	Afstelling hefinrichting	Goed	
06-5	Ballast bevestiging deugdelijk	Goed	
<b>Vorken</b>			
07-1	Toestand vorken visueel	Goed	
07-2	Slijtage	Goed	
07-3	Rechtheid haaksheid vorken	Goed	
07-4	Vorkenbord last rek	Goed	
07-5	Vork slot lepelborging	Goed	
<b>Hydraulische installatie</b>			
08-1	Lekkage	Goed	
08-2	Slangbreukventielen	Goed	

08-3 Toestand slangen leidingen koppelingen cilinders Goed

#### **Aandrijving verbrandingsmotoren**

09-1 Werking toestand motorsteunen Goed

09-2 Conditie uitlaat afscherming Goed

09-3 Brandstoftank leiding tankdop Goed

09-4 LPG tank max 10 jaar na laatste keuringsdatum Goed

09-5 Accu bevestiging Goed

09-6 Bedrading schakelkasten Goed

#### **Elektrische aandrijving**

10-1 Toestand batterij Goed

10-2 Bevestiging batterij Goed

10-3 Toestand van stekers kabels laders en motoren Goed

#### **Sturen**

11-1 Stuurinrichting werking conditie speling Goed

11-2 Banden wielen wielbouten moeren Goed

#### **Remmen**

12-1 Parkeerrem (op helling 16%) Goed

12-2 Bedrijfsrem met vertraging 2,4 m/s<sup>2</sup> Goed

12-3 Leidingen en reservoirs vloeistofniveau Goed

#### **Functionele beproeving**

13-1 Rijproef Goed

13-2 Remproef Goed

13-3 Hefstelsel Goed

13-4 Sturen Goed

13-5 Geluidsniveau <80DB Goed

#### **Wegenverkeerswet**

14-1 Afmeting en massa (12x2 6x4 en 5000 kg p/wiel Goed

14-10 Dimlichten stadslampen en richting aanwijzers voor Goed

14-11 Zijrichtingaanwijzers en gele retroreflectoren (L>6m) Goed

14-12 Achterlichten remlichten en rode retroreflectoren Goed

14-13 Achter knipperlichten Goed

14-14 Koppeling met aanhangwagen Goed

14-15 Bevestigingspunt voor slepen Goed

14-16 Afgeknotte driehoek Goed

14-2 Achteruitrij inrichting (>400kg) Goed

14-3 Cabine 2 deuren of 1 deur met nooduitgang Goed

14-4 Rechter buitenspiegel (bij gesloten carrosserie) Goed

14-5 Uitzicht bestuurder Goed

14-6 Linker buitenspiegel Goed

14-7 Trottoirspiegel (L6m en goederenvervoer) Goed

14-8 Vergrendeling verstelinrichting zitplaats Goed

14-9 Scherpe delen afgeschermd Goed

---

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de Jong', written in a cursive style.

Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**