

Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 127013
 Omschrijving : Hoogwerker
 Merk : PJH
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie : Werf Oudewater



Inspectietype : Hoogwerkers
 Inspectiedatum : 28-4-2022
 Inspectienummer : 6363
 Herinspectie voor : 28-7-2022

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
----	--------------	-----------	------------------------------

Documenten

1.1	Hoogwerkerboek	Goed	
1.2	EG-Verklaring	Goed	
1.3	Instructie-/onderdelenboek	Goed	
1.4	Schema's	Goed	
1.5	Certificaten	Goed	

Benedenbedieningsplaats

2.1	Bedieningsinstructies	Goed	
2.2	Noodbediening	Goed	
2.3	Veiligheidsvoorschriften/stickers	Goed	
2.4	Werking noodstop	Goed	
2.5	Werking bediening	Goed	
2.6	Keuzeschakelaar/sleutel	Goed	

Onderwagen

3.1	Chassis	Goed	
3.10	Rupsaandrijving	Goed	
3.2	(Uitschuif-) assen	Goed	
3.3	Aspendeling/-blokkering	Goed	
3.4	Banden/Wielen/Naven	Goed	
3.5	Stuursysteem	Goed	
3.6	Hydraulisch systeem en slangen	Goed	
3.7	Aanslagen	Goed	
3.8	Stempelplaten/borgingen	Goed	
3.9	Remsysteem	Goed	

Zwenksysteem

4.1	Draaikans	Goed	
4.2	Zwenklast, -aandrijving/doorvoer	Goed	
4.3	Zwenkrem en-pal	Goed	

Bovenwagen

5.1	Mast en A-frame/Draaitafel/Scharen	Goed	
5.2	Pennen en scharnierpunten/Borgingen	Goed	
5.3	Hydraulisch systeem	Goed	
5.4	Cilinders en slangen	Goed	
5.5	Slangbreukventielen	Goed	
5.6	Glijblokken/rollen	Goed	
5.7	Kettingen/Kabels/Geleiders	Goed	
5.8	Mast-vang inrichtingen	Goed	
5.9	Transportsteun	Goed	

Werkbak/Platform

6.1	Bedieningsinstructies	Goed
6.10	(Uit) schuif inrichting	Goed
6.2	Veiligheidsinstructies	Goed
6.3	Werklaststicker	Goed
6.4	Constructie en afschermingen	Goed
6.5	Toegang en opstap	Goed
6.6	Draaipunt en ophanging	Goed
6.7	Noodstop	Goed
6.8	Werking (nood)bediening	Goed
6.9	Werkbak nivellering	Goed

Aandrijving

7.1	Verbrandingsmotor/-ophanging	Goed
7.2	Uitlaat/Afscherming	Goed
7.3	Brandstofsysteem / Lekkage	Goed
7.4	Bekabeling / Snaren (incl. Afscherming	Goed
7.5	Elektromotor / Omvormer montage	Goed
7.6	Schakelkasten en aansluitingen	Goed
7.7	Accu (-lader)	Goed

Begrenzings-/Beveiliginginrichting

8.1	Werkbereik-/ Hoogte stand begrenzers	Goed
8.2	Scheefstand bewaking / Waterpas	Goed
8.3	Last- en momentmeetsysteem	Goed
8.4	Stempel en as beveiligingen	Goed
8.5	Rij- en zwenkbeveiliging	Goed
8.6	Eindschakelaars	Goed

Overige

9.1	Platwerk/Verfwerk/Opschriften	Goed
9.2	Afschermingen tegen knelgevaar/daalstop	Goed
9.3	Ballastgewicht / Bevestiging	Goed
9.4	Generator	Goed
9.5	Transport hijs/hef punten	Goed

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd