

## Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 127002  
 Omschrijving : Motor borstelmaschine  
 Merk :  
 Typenummer :  
 Serienummer :  
 Object locatie :

Inspectietype : Borstelmaschine      Inspectiedatum : 12-7-2022  
 Inspectienummer : 6585      Herinspectie voor : 12-7-2023

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
1	Identificatiecode op arbeidsmiddel (gegraveerd en eventueel sticker)	Goed	
10	Aantrekkoord van starter niet te rafelig en stroef	Goed	
11	Handvaten gemaakt van materiaal dat trilling dempt	Goed	
12	Constructie (scheuren en verbindingen)	Goed	
13	Ondersteuningsconstructie tegen omvallen	Goed	
14	Ophanging van motor i.v.m. trilling (antivibratierubbers of veren)	Goed	
15	Borstels goed geborgd	Goed	
16	Bescherming aanwezig tegen draaiende, bewegende delen (aandrijving)	Goed	
17	Bescherming aanwezig tegen wegvliegende stenen, etc.	Goed	
18	Bougiekabel	Goed	
19	Brandstoftank, brandstofleidingen en tankdop lekken niet	Goed	
2	Gebruikershandleiding in Nederlandse taal beschikbaar	Goed	
20	Oliepeil	Goed	
21	Oliepomp (oliefilter kan verstopt zijn)	Goed	
22	Oliereservoir en -slangen (kunnen lek zijn)	Goed	
3	Vermelding van fabrikant, type, serienummer en bouwjaar	Goed	
4	Vermelding van CE-markering, als arbeidsmiddel na 1-1-1995 geproduceerd	Goed	
5	Vermelding van toerental en soort brandstof	Goed	
6	Blauwe stickers op arbeidsmiddel m.b.t. de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen (gehoor)	Goed	
7	Vermeldingen bij bedieningsschakelaars/-knoppen (o.a. aan/uit, 1/0)	Goed	
8	Goede werking arbeidsmiddel (werken alle bedieningsschakelaars en -knoppen)	Goed	
9	Noodstopknop	Goed	

---

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Centix B.V.

E. Werkhoven

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**