

## Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 127008  
 Omschrijving : Grondverzetmachine  
 Merk :  
 Typenummer :  
 Serienummer :  
 Object locatie :

Inspectietype : grondverzetmachines      Inspectiedatum : 12-7-2022  
 Inspectienummer : 6579      Herinspectie voor : 12-7-2023

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
1	Typeplaatje aanwezig	Goed	
10	Werking start beveiliging	Goed	
11	Contactschakelaar	Goed	
12	Werking (nood) stopvoorziening(en)	Goed	
13	Werking overige veiligheidsschakelaars	Goed	
14	Veiligheidsbeugels kantel beveiliging	Goed	
15	Afstandsbediening	Goed	
16	Veiligheidsgordel (open cabine)	Goed	
17	Treepanken handgrepen	Goed	
18	Waarschuwing stickers	Goed	
19	Achteruitrijdbeveiliging	Goed	
2	CE-markering	Goed	
20	Bewegende delen goed afgeschermd	Goed	
21	Delen met thermische gevaar afgeschermd	Goed	
22	Werking zwaailamp	Goed	
23	Werking claxon	Goed	
24	Werklampen	Goed	
25	Verlichting koplichten achterlichten reflectoren	Goed	
26	Hydraulische systeem	Goed	
27	Constructie geen scheuren roest vervormingen	Goed	
28	Bevestiging contragewichten deugdelijk	Goed	
29	Uitlaat gassen	Goed	
3	Binnenverlichting	Goed	
30	Geen onnodige trillingen en onbalans	Goed	
31	Lawaai op oor hoogte werkplek	Goed	
32	Wielbouten en moeren	Goed	
33	Banden	Goed	
34	Bandenspanning	Goed	
35	Toestand speling van sprocket en rups	Goed	
36	Transportvergrendeling aanwezig en deugdelijk	Goed	
37	Zwenkrek (bij machines > 6000kg)	Goed	
38	Speling boenwagen/onderwagen/knikpunt	Goed	
39	Vonkenvanger aanwezig (gebruik op VCA locatie)	Goed	
4	Bediening duidelijk en herkenbaar	Goed	
40	Remmen en remolie	Goed	
41	Carrosserie chassis en motorsteunen	Goed	
42	Brandstof systeem	Goed	
43	Tankdop	Goed	

44	Uitlaatsysteem	Goed
45	Accu en bedrading	Goed
46	Achterruitrij inrichting (>400kg)	Goed
47	Koppeling met aanhangwagen	Goed
48	Stuurinrichting maximaal ¼ slag speling	Goed
49	Bedrijfsrem	Goed
5	Verbandtrommel	Goed
50	Parkeerrem	Goed
51	Cabine 2 deuren of 1 deur met nooduitgang	Goed
52	Sluiting deuren	Goed
53	Ruiten ruitenwissers	Goed
54	Vergrendeling en verstelinrichting zitplaats	Goed
55	Linker spiegel	Goed
56	Rechter spiegel (bij gesloten carrosserie)	Goed
57	Trottoirspiegel (L > 6m en goederenvervoer)	Goed
58	Dimlichten stadslichten en richtingaanwijzers	Goed
59	Zijrichting aanwijzers en gele retroreflectoren (L>6m)	Goed
6	Brandblusser	Goed
60	Achterlichten remlichten en rode retroreflectoren	Goed
61	Scherpe delen afgeschermd	Goed
62	Afgeknotte driehoek	Goed
63	Bevestiging punt voor slepen	Goed
64	Kraanboek aanwezig	Goed
65	CE certificaat complete machine incl. lasthaak	Goed
66	Slangbreukbeveiliging op giek en lepelsteel	Goed
67	Overlastsignalering LMB	Goed
68	Elektrisch schema aanwezig	Goed
69	Lasthaak juist bevestigd + veiligheidsclip	Goed
7	Werking en afstelling bedieningshandels	Goed
70	Lasthaak ID en certificaat	Goed
71	Lastdiagram aanwezig	Goed
72	Gewicht van contragewicht	Goed
73	Waterpas	Goed
74	Spiegels aan beide zijden	Goed
8	Werking ventilatie en verwarmingssysteem	Goed
9	Bediening buiten gevaarlijke zones	Goed

---

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.

H. de Jong

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**