

## Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV  
 Adres : Tasveld 1 B  
 Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 127055  
 Omschrijving : Claas Axion 870-800  
 Merk : Claas  
 Typenummer : Axion 870-800  
 Serienummer :  
 Object locatie : Werf Montfoort



Inspectietype : Tractor                      Inspectiedatum : 12-7-2022  
 Inspectienummer : 6587                      Herinspectie voor : 12-7-2023

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
----	--------------	-----------	------------------------------

### Opschriften

02	Fabricaat, bouwjaar en serienummer aanwezig	Ja	
----	---	----	--

### Markering / Alarmsignalen

24	Rode reflecterende driehoeken	Ja	
----	-------------------------------	----	--

### Werkplek / Bedieningsplaats

01	Veiligheidscabine- frame of beugel aanwezig	Ja	
03	Ramen veiligheidsglas in orde	Ja	
04	Ruitenwisser achter in orde	Ja	
05	Voldoende cabinedeuren: 1 deur, 1 nooduitgang 2 deuren	Ja	
06	Opstaptrede > 50 cm aanwezig	Ja	
07	Handgrepen aanwezig	Ja	
08	Ventilatie in orde	Ja	
10	Spiegels 2 stuks	Ja	
11	Stoel voldoende geveerd en gedempt	Ja	
12	Stoel verstelbaar: horizontaal / verticaal	Ja	

### Staat van onderhoud

13	Werkklampen voor/achter 2/2	Ja	
14	Rempedalen gekoppeld	Ja	
15	Bedrijfsrem - Parkrem	Goed	
16	Zwaailamp	Goed	
17	Aansluitpunten remsysteem aanhanger	Goed	
18	Mistlamp	Goed	
19	Interval op ruitenwisser voor / achter	Goed	
20	Pedalen slipvrij	Ja	
21	Startbeveiliging	Ja	
22	Aftakas afgeschermd / kettingaandrijving	Goed	
23	Koppelingen voor en achter geborgd met pen	Ja	
25	Verlichting Bedieningsventielen	Ja	
26	Slangen	Goed	
27	Leidingen	Goed	
28	Koppelingen	Goed	
29	Pompen	Goed	
30	Ventielen	Goed	
31	Wielen / velgbouten - moeren / bandenspanning	Goed	
32	Olie - brandstoflekkage	Goed	
33	Geluidsniveau max 80 dB	Ja	
34	Airco / dakluik	Goed	

35	Hoofdsteen	Goed
36	Veiligheidsgordel - open frame of beugel	Ja
37	Veiligheidsgordel - open frame of beugel bijrijder	Goed
38	Brandblusser	Ja
39	Akoestisch achteruitrijdsignaal	Goed
40	Verbanddoos	Ja

**Explosie, brand en temperaturen**

09	Uitlaat voldoende hoog en afgeschermd 1 meter	Ja
----	--	----

**Afronding**

01111	Eindcheck	Goed
41	Stickers aangebracht	Ja

---

Opmerking :

Handtekening



Centix B.V.  
E. Werkhoven  
Tasveld 1B  
3417 XS Montfoort

**De inspectie is goedgekeurd**