

Inspectiecertificaat

Klant : DEMO klant BV
 Adres : Tasveld 1 B
 Postcode : 3417XS Montfoort

Geïnspecteerd object : 127006
 Omschrijving : Werktuigen
 Merk :
 Typenummer :
 Serienummer :
 Object locatie :



Inspectietype : Werktuigen Inspectiedatum : 12-7-2022
 Inspectienummer : 6581 Herinspectie voor :

ID	Omschrijving	Resultaat	Bijzonderheden / Afwijkingen
1	Bediening duidelijk	Goed	
10	Afscherming bewegende delen	Goed	
11	Thermische gevaar afgeschermd	Goed	
12	Aftak-as afgeschermd	Goed	
13	Hydraulischesysteem (leidingen lekkage koppelingen)	Goed	
14	Trillingen / onbalans	Goed	
15	Lawaai boven 85DB gebod pictogram aanbrengen	Goed	
16	Wielbouten vast en aanwezig	Goed	
17	Transport beveiliging	Goed	
18	Onderhoudslogboek	Goed	
19	SKL-keuring	Goed	
2	Waarschuwings- en gebodspictogrammen	Goed	
20	Carrosserie en chassis	Goed	
21	Banden (staat, spanning en profiel)	Goed	
22	Reminrichting (incl. vloeistofniveau)	Goed	
23	Bedrijfsrem (minimaal 2,4m/s ² vertraging)	Goed	
24	Scherpe en uitstekende delen \varnothing 2,5m afgeschermd	Goed	
25	Zijrichting aanwijzers en gele retroreflectoren (L>6m)	Goed	
26	Achterlichten, remlichten en rode retroreflectoren	Goed	
27	Koppeling met trekkend voertuig	Goed	
3	Werking bediening	Goed	
4	Bediening buiten gevaarlijke zones	Goed	
5	Startbeveiliging	Goed	
6	Stopfunctie	Goed	
7	Uitworp beveiliging	Goed	
8	Overige veiligheidsschakelaars	Goed	
9	Noodstop	Goed	

Opmerking :

Handtekening

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Werkhoven', written over a horizontal line.

Centix B.V.

E. Werkhoven

Tasveld 1B

3417 XS Montfoort

De inspectie is goedgekeurd